

各校ごとの学校教育施設の状況

平成 24 年 4 月 1 日現在

※S57.1 以降の校舎・体育館は、新耐震基準による建物なので補強不要となります。

番号	学校名	建物区分	構造	階数	面積(m ²)	建築年月	診断結果 Is 値 (補強後の Is 値)	補強工事年度 又は補強不要
1	須古小学校	体育館	S	2	717	S43.4	0.84	補強不要
2		校舎	R	2	1,330	S50.3	0.97	補強不要
3		校舎	R	2	1,894	S60.3		
4	六角小学校	校舎	R	2	2,094	S54.3	0.72	H15 大規模改造
5		体育館	R	1	776	S57.1		
6		校舎	S	1	500	H16.9		
7	白石小学校	体育館	S	1	756	S54.12	0.29 (0.74)	H22 補強工事完了
8		校舎	R	2	1,432	S58.8		
9		校舎	R	2	1,900	S58.8		
10	北明小学校	校舎	R	2	956	S56.1	0.54 (0.73)	H22 補強工事完了
11		体育館	R	2	843	S58.2		
12		校舎	R	2	1,690	H11.12		
13		校舎	R	2	1,334	H11.12		
14	福富小学校	校舎	R	2	1,460	S50.1	0.57 (0.72)	H23 補強工事完了
15		校舎	R	3	2,707	S56.3	0.51 (0.73)	H23 補強工事完了
16		体育館	R	2	1,086	S57.1		
17	有明東小学校	校舎	R	3	3,626	S62.3		
18		体育館	S	1	929	S62.3		
19	有明西小学校	体育館	S	2	933	S48.12	0.42 (0.75)	H22 補強工事完了
20		校舎	R	2	675	S56.2	0.70	補強不要
21		校舎	R	2	816	S63.2		
22		校舎	R	2	1,514	S63.2		
23		校舎	R	1	256	S63.2		
24	有明南小学校	会議室倉庫	W	1	131	H22.3		
25		体育館	S	1	664	S52.12	0.34 (0.72)	H22 補強工事完了
26		校舎	R	4	3,151	H4.3		
27	白石中学校	校舎	R	2	6,753	H4.8		
28		校舎	S	1	270	H4.8		
29		体育館	R	2	1,480	H5.8		
30	福富中学校	校舎	R	3	3,651	S53.5	0.47 (0.73)	H23 補強工事完了
31		体育館	R	1	1,169	H2.3		
32	有明中学校	校舎	R	2	2,574	H11.7		
33		校舎	R	2	2,700	H11.7		
34		体育館	R	2	2,039	H11.7		
計								

R・・・鉄筋コンクリート造、S・・・鉄骨その他造 W・・・木造